

仙台市/仙台市産業振興事業団  
ロボット博士の基礎からのメカトロニクスセミナー

C13/Rev 1.0

第13回

# デジタルセンサを マイコンにつなぐ

仙台市地域連携フェロー

熊谷正朗

[kumagai@tjcc.tohoku-gakuin.ac.jp](mailto:kumagai@tjcc.tohoku-gakuin.ac.jp)

東北学院大学工学部  
ロボット開発工学研究室 **RDE**

# 今回の目的

## ○ デジタルセンサの概要と具体例

### テーマ1：デジタルセンサ

- ・デジタルセンサとアナログセンサ
- ・デジタルセンサゆえの特徴

### テーマ2：デジタルセンサのハードウェア

- ・マイコンとデジタルセンサの接続

### テーマ3：デジタルセンサのソフトウェア

- ・最低限のセンサ読み書き
- ・センサの情報読み取りと処理

# イントロダクション

## ○ センサによる測定 (C12より)

### ◇ 測定対象の情報を取得、活用

- ・センサで電気的变化にする。
- ・電気的变化を電圧変化にする。
- ・適切な電圧に増幅しフィルタをかける。
- ・アナログデジタル(AD)変換器でデジタル化。
- ・適切な処理で情報に変換。



# イントロダクション

## ○ デジタルセンサとアナログセンサ

◇世の中:アナログ / 処理:デジタル

- ・どこかで、デジタル化

◇デジタル化の場所

- ・マイコン{内蔵/接続}のAD変換器 (C12)
- ・センサ内部のAD変換器



# イントロダクション

## ○ デジタルセンサとアナログセンサ

### ◇デジタルセンサの利点

- ・アナログ部の設計、製作が**不要**  
= マイコンに数本のデジタル配線のみ。
- ・計測条件(分解能、速度など)の切り替え可能。
- ・ある程度の信号処理済 = 自前処理低減。
- ・ある程度のキャリブレーション済み。



# イントロダクション

## ○ デジタルセンサとアナログセンサ

### ◇デジタルセンサの**欠点**

- ・アナログ部の**信号が見えない**  
= **ハードの動作が全く見えない**
- ・デジタル通信を理解しないと使えない
- ・設定しないと動きすらしない



# イントロダクション

## ○ デジタルセンサ

### ◇使うべき理由

- ・計測性能の向上（劣化の心配が少ない）
- ・低コスト化（アナログ回路は高い）

### ◇避けるべき理由

- ・ちゃんと動かすまでの苦労
- ・ハード屋の比率<<ソフト屋の比率
- ・アナログセンサの開発からはギャップ大。  
ソフト屋にとっては朗報。

# デジタルセンサの概要

## ○ デジタルセンサの形態

### ◇ 最初から原理的にデジタル

- ・スイッチ類
- ・ロータリーエンコーダ

### ◇ 出力が2値 (on/off)

- ・各種産業用スイッチ  
= 何らかの処理をして接点出力
- ・近接スイッチ ~ 画像判断装置

# デジタルセンサの概要

## ○ デジタルセンサの形態

### ◇AD内蔵 単純型

- ・調整箇所、初期化作業なし (クロック程度)
  - ・デジタルマイクICなど
- ※ADではない、パルス幅出力型あり

### ◇AD内蔵 デジタル処理あり

- ・初期化作業必要、調整可能
- ・デジタルセンサで最近よく見かける
- ・加速度、ジャイロセンサなど

# デジタルセンサの概要

## ○ デジタルセンサの形態

### ◇AD内蔵 処理プロセッサ内蔵

- ・内部にマイコン等を持ち、信号処理も行う。
- ・光学マウスのセンサ、一部の姿勢センサ等


### ◇センシング処理装置

- ・基板や箱としてのセンサ、計測装置
- ・GPS、レーザーレンジファインダ他

# デジタルセンサの概要

## ○ デジタルセンサの例

### ◇今日の話題に登場するセンサ



光学マウスセンサ

ADNS-6010

処理プロセッサ内蔵型

SPI接続

6軸姿勢センサ

MPU-6050

AD+処理型

I2C接続

6軸力覚センサ

WDF-6A100-2

処理プロセッサ内蔵

USB(シリアル)接続

# デジタルセンサの概要

## ○ デジタルセンサの例

### ◇マウスセンサの概要

- ・レーザ光学式マウスのセンサ
- ・内部に $30 \times 30 = 900$ 画素の画像センサを持ち、内蔵プロセッサが画像の移動を計測して、マウスの移動を測定。
- ・座標値を読み出すたびに、前回からの移動量を内部の単位で出力。
- ・0.01mm程度、1m/s程度の測定可能。




# デジタルセンサの概要

## ○ デジタルセンサの例

### ◇ 6軸姿勢センサの概要

- ・ 加速度3軸 + 角速度ジャイロ3軸
- ・ スマホ、ゲームコントローラなどにも使われる、移動と回転の計測用。
- ・ 傾きだけの計測には便利。(玉乗りロボ等)
- ・ 絶対的な位置計測には向かない。
- ・ 地磁気センサを外付けして、内部の処理機能で姿勢計算までできる(らしい)。



# デジタルセンサの概要

## ○ デジタルセンサの例

### ◇ 6軸力覚センサの概要

- ・ 力3軸 + トルク3軸
- ・ 様々な力の計測や、ロボットの手先、足の  
フィードバック制御などに用いられる。
- ・ 力がかかると全体的に微小な変形→  
内部の複数の変形計測センサ→  
数学的処理で6軸の計測値。
- ・ この製品は処理済みの測定値を出力。



# デジタルセンサの概要

## ○ デジタルセンサゆえの必須要素

### ◇デジタル通信が必要

- ・シリアル型の通信（→C11）
- ・SPI型、I2C、1-wire 他
- ・シリアルポート型（RS232、RS422等）
- ・USB接続（専用/シリアルポート変換型）
- ・Ethernet接続

※そのほか特殊なパルス列など

# デジタルセンサの概要

## ○ デジタルセンサゆえの必須要素

### ◇ 初期設定、パラメータ設定が必要

- ・電源を入れただけでは期待通り動かず
  - ・ほぼ何もしなくとも動作
  - ・パラメータ設定→開始指示
  - ・処理ソフトのダウンロード必要

など様々

# デジタルセンサの傾向と対策

## ○ マイコン直結型 (SPI, I2C)

### ◇接続

- ・マイコンの専用/汎用入出力端子に  
2~4本の信号線を接続。

### ◇データの送受

- ・マイコンの積極的な要求による。  
(クロック、アドレス指定など)

# デジタルセンサの傾向と対策

## ○ シリアル通信型 (RS232/422, USB, ネット)

### ◇接続

- 汎用の通信インターフェースに接続  
※パソコンクラスが多いがマイコンも可

### ◇データの送受

- ソフト的バイト列の送受  
テキスト形式/バイナリ形式のデータ
- 「垂れ流し型」が多い (設定後は受け身)

# 今回の目的

## ○ デジタルセンサの概要と具体例

### テーマ1：デジタルセンサ

- ・デジタルセンサとアナログセンサ
- ・デジタルセンサゆえの特徴

### テーマ2：デジタルセンサのハードウェア

- ・マイコンとデジタルセンサの接続

### テーマ3：デジタルセンサのソフトウェア


- ・最低限のセンサ読み書き
- ・センサの情報読み取りと処理

# デジタルセンサのハードウェア


## ○ マイコン直結型の場合

### ◇ キーポイント

- ・質の良い電源を供給(内部はアナログ)。
- ・所定の信号線をマイコンと接続。  
後述



SPI型の典型例







I2Cの典型例

# デジタルセンサのハードウェア

## ○ シリアル通信型の場合

### ◇ キーポイント

- ・コンピュータ間通信用の汎用手段を使用。
- ・信号の電圧振幅に注意。(3.3Vシリアルなど)



# デジタルセンサの接続

## ○ SPI型の接続



- 汎用のデジタル入出力端子4本で接続。
- 上りと下りが明確＝動作確認容易。
- 複数のセンサを使う場合CS以外は共用可。

※CS: chip select,

MOSI: Master out Slave in

※CLK: clock,


MISO: Master in Slave out



# デジタルセンサの接続

## ○ I2Cの接続

- 専用の入出力端子に接続  
※汎用端子でもできないことはない
- データは上り下り共用=確認時に留意。
- 複数のセンサを並列に接続可(アドレス有)。  
※SCL: クロック, SDA: データ



# 今回の目的

## ○ デジタルセンサの概要と具体例

### テーマ1：デジタルセンサ

- ・デジタルセンサとアナログセンサ
- ・デジタルセンサゆえの特徴

### テーマ2：デジタルセンサのハードウェア

- ・マイコンとデジタルセンサの接続

### テーマ3：デジタルセンサのソフトウェア

- ・最低限のセンサ読み書き
- ・センサの情報読み取りと処理

# デジタルセンサのソフトウェア

## ○ この先の流れ

- ◇一般的なセンサインターフェイスの解説
  - ・I2CやSPI型のセンサをマイコンに繋ぐ方法
  - ・これらのセンサの典型的？パターン
- ◇具体的すぎる例
  - ・ADNS6010 レーザーマウスセンサ
  - ・MPU-6050 6軸IMUセンサ  
※加速度3軸+ジャイロ3軸
  - ・具体例を通した「こういうモノあり」紹介。

# デジタルセンサのソフトウェア

## ○ ソフトウェアの構成

### ◇ハードと通信するためのコード

- ・SPI, I2Cの通信そのもの
  - ・シリアルポートやネットワーク通信のコード
- ※コンピュータやOS固有

### ◇センサの機能を利用するためのコード

- ・レジスタの読み書き、データ列解釈
  - ・初期化、設定、計測値の読み出し
- ※センサ固有

# デジタルセンサのソフトウェア

## ○ SPI・I2Cとシリアル型

### ◇SPI型・I2Cの一般形 後述

- ・アドレス付きのレジスタを読み書きする。
- ・マイコン側が積極的に読みに行かないと、データは得られない。(マイコンがマスター, pull型)

### ◇シリアル型の一般形

- ・文字列、バイト列の送信で設定など。
- ・設定した周期での「測定値垂れ流し」機能があることが多い。→受信を続ける

# デジタルセンサのソフトウェア



## ○ シリアル型の例: 6軸力覚センサ

ワコーテック社製WDF-6A100-2 (USB-IF版)

◇通信方式: USBシリアル変換内蔵型

- ・パソコン側からはシリアルポートCOM?に見える=シリアルポートを開くプログラム

◇センサへのコマンド（送信）

- ・R:1回測定値要求 S:連続出力 E:停止

◇センサからの出力（受信）

- ・単純な16進数数値文字列

# デジタルセンサのソフトウェア

## ○ シリアル型の例：6軸力覚センサ

### ◇ プログラムの構成例

- ・シリアルポートの通信設定
- ・Sコマンド送信→データが届きはじめる
- ・繰り返し：

　　データを1行読み込む

　　文字列を切り出して数値に変換

　　校正值をもとに[N]、[Nm]に換算

　　データの記録・利用した処理

# デジタルセンサのソフトウェア



## ○ シリアル型の例：レーザ距離計

SICK社製 LMS 200 レーザレンジファインダ

◇通信方式：RS422（差動平衡型シリアル）

- ・ RS422通信できるハードをPCに接続  
※USB変換 or 拡張スロットにボード  
→シリアル通信としては、ソフトは同等

◇コマンド、出力

- ・パケット(データ塊)の送受
- ・可読性のないバイト列＝専用コード必要

# デジタルセンサのソフトウェア

## ○ シリアル型の特徴

◇データは「生」ではなく「料理済み」

- ・ある程度の信号処理済でそのまま利用可。
- ・校正なども不要な場合が多い。

◇対応ソフトウェアは、バイト列処理

- ・サーバソフト、何らかの通信プロトコルの実装経験があれば、そのまま対応できる。

- ・バイト欠損の対応処理は必要。

※不良データの破棄、データ境界の再認識、等

# デジタルセンサのソフトウェア

## ○ SPI型・I2Cの特徴

- ◇データは大抵は「生」
  - ・センサのAD変換値そのまま、等。
  - ・ゼロ点の補正や校正が必要。
- ◇対応ソフトウェアは、値の取得と信号処理
  - ・値を取得するためのコード  
＝ハードウェアを直接操作するプログラム
  - ・直接的に値を触ることができ、プログラムはわかりやすい。


# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ SPI型・I2Cのデータ構造(レジスタマップ)

◇レジスタ番号によるデータや設定の読み書き

例)3軸センサ

16bit:



# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ SPI型・I2Cのデータ構造(レジスタマップ)

### ◇センサとやりとりする値の一覧

- ・センサの特定の番地(**アドレス**)を読み書きすることで、センサの値を得たり、設定の変更をしたりする。
- ・**レジスタマップ** (アドレスと値の対応)

### ◇一括連続読み出し (バーストリード)

- ・特定のアドレスを連続して読み込むとセンサ値が**まとめて**読み出せる。

# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ0：おそらく必須なもの


### ◇用意すべきもの

- ・正常に動くはずのハード
- ・オシロスコープ
- ・ソフトの動作確認のための仕掛け  
例) シリアル通信でPCとやりとり(推奨)  
LEDで状態表示(上に加えて推奨)

# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ1-1: SPI型の通信コード

- 汎用のデジタル入出力端子4本で接続。
- データシートのタイミングチャートに応じて、汎用ピンの0/1を書き換え、読み込みをする。




# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ1-1: SPI型の通信コード（例）

```
byte ReadByte(byte reg) {  
    CS=0;  
    for(i=0;i<8;i++) { // 8回  
        CLK=0; CLK=0;  
        MOSI=(reg&0x80)?1:0;  
        reg=reg<<1;  
        CLK=0;  
        CLK=1; CLK=1; CLK=1;  
    }  
    for(i=0;i<8;i++) {  
        CLK=0; CLK=0;  
        R=(R<<1)|MISO;  
        CLK=1; CLK=1; CLK=1;  
    }  
}
```

（続き） CS=1;

return R;



# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ1-1: SPI型の通信コード


◇ソフトウェアでSPI型を実現する注意点

- ・ピンの入出力設定、タイミングチャート
  - ・パルス幅、タイミングとマイコンの速度
    - ・遅いマイコンは手順のみ重要。
    - ・数十MHzで動作するマイコンは、  
**速すぎる**パルスを出す可能性がある  
→ 同じ出力命令を重ねる
- ※最適化に注意、オシロで確認

# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ1-2:I2Cの通信コード



- 専用の入出力端子に接続  
※汎用端子でもできないことはない
- マイコンの機能設定(初期化、通信速度)
- マイコンの機能を使った送受信



# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ1-2:I2Cの通信コード（例）


```
void WriteByte (byte reg, data)
{
    StartI2C1 ();
    IdleI2C1 ();
    MasterWriteI2C1 (IMUWADDR);
    IdleI2C1 ();
    MasterWriteI2C1 (reg);
    IdleI2C1 ();
    MasterWriteI2C1 (data);
    IdleI2C1 ();
    StopI2C1 ();
}
```



# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ1-2:I2Cの通信コード（例）

```
byte ReadByte (byte reg)
{
    StartI2C1 ();    IdleI2C1 ();
    MasterWriteI2C1 (IMUWADDR);
    IdleI2C1 ();
    MasterWriteI2C1 (reg);
    IdleI2C1 ();
    RestartI2C1 (); IdleI2C1 ();
    MasterWriteI2C1 (IMURADDR);
    IdleI2C1 ();
    r=MasterReadI2C1 ();
    NotAckI2C1 (); StopI2C1 ();
    return r;
}
```



# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ1-2:I2Cの通信コード

### ◇マイコンの機能サポート確認

- ・ソフトで実装は難易度高め（双方向性等）。
- ・機能の有無、機能の使い方を確認。
- ・メーカーからライブラリ、例があると楽（まし）。

### ◇実装後のオシロ確認

- ・SCL端子のクロック周期が意図した通りか。
- ・データが出ていくか／  
読み込み時にデバイスから反応があるか。

# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ2：センサの応答試験

### ◇ テスト対象を探す

- ・初期化しなくとも値が返るものを探す

例) センサのバージョン情報

センサのアドレス(I2C)

初期値ゼロではない、読める制御レジスタ

### ◇ 読んでみる

- ・最初からフル機能のプログラムを書かず  
上記対象にのみ周期的にreadする。  
※オシロで確認しやすいように

# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ3：初期化と値の読み込み

### ◇センサ固有の作業

#### ・初期化の必要性

例) リセット、計測対象の有効化、

スリープ解除、コードのダウンロード

マニュアル、サンプルコード、ネットの公開プログラム

#### ・なにか反応する値を読む

注) 計測値がベストとは限らない

注) 読む順番が重要な場合有り：

例) 上位→下位の順で読むこと

# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ3-2: 初期化 例: 姿勢センサ(I2C)

```
void SetupMPU6050 (void)
{
    // device reset, sleep release
    Delay( 10); I2CWriteByte (0x6b,0x80);
    Delay(100); I2CWriteByte (0x6b,0x00);

    // Data sampling setting, 1kHz / (3+1)=250Hz
    Delay(1);   I2CWriteByte (0x19,0x03);
    // digital LPF setting, 1kHz-184Hz band
    Delay(1);   I2CWriteByte (0x1a,0x01);
    // gyro scale setting, 250deg/s
    Delay(1);   I2CWriteByte (0x1b,0x00);
    // acceleration scale setting, 2g
    Delay(1);   I2CWriteByte (0x1c,0x00);
```

# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ3-2: 初期化 例: 姿勢センサ(I2C)

```
// Data sampling setting, 1kHz / (3+1)=250Hz
```

```
I2CWriteByte(0x19, 0x03);
```

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
SMPLRT_DIV[7:0]							
= [3]							

```
// digital LPF setting, 1kHz-184Hz band
```

```
I2CWriteByte(0x1a, 0x01);
```

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
		ExtSyncSet[2:0]			DLPF_CFG[2:0]		
= [1]							

```
// gyro scale setting, 250deg/s
```

```
I2CWriteByte(0x1b, 0x00);
```

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
XGST	YGST	ZGST	FSSEL[1:0]		= [0]		

# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ3-2: 取得 例: 姿勢センサ(I2C)

```
void ReadMPU6050Register(void)
{
    Delay(1); imu.GX = I2CReadWord(0x43);
    Delay(1); imu.GY = I2CReadWord(0x45);
    Delay(1); imu.GZ = I2CReadWord(0x47);
    Delay(1); imu.AX = I2CReadWord(0x3b);
    Delay(1); imu.AY = I2CReadWord(0x3d);
    Delay(1); imu.AZ = I2CReadWord(0x3f);
    Delay(1); imu.TMP = I2CReadWord(0x41);
}
```

※G?: ジャイロ測定値 A?: 加速度測定値 TMP: 温度センサ

# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ4：センサの性能を引き出す

### ◇パラメータの調整

- ・センサ固有の感度などの設定
- ・信号処理パラメータの設定

### ◇バースト転送モードの活用（センサによる）

- ・いちいちアドレス指定せずに、主要な値を連続的に取得できる。
- ・ソフトの負担低減、データ測定周期向上。

# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ4-1:バースト 例)マウスセンサ

◇レジスタ 0x50 Motion Burst 説明書抄訳:

[運動取得]はMotionBurstの読み込みによる。

ADNS6010は[動作状況][X移動][Y移動]

[表面状態][レーザ出力]..を順番に出力

する。


- ・それぞれ、個別のレジスタにあるものを一括して読める & 途中打ち切りも可。
- ・データを同一タイミングで取得できる。

# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ4-2: バースト 例) 姿勢センサ

◇ FIFOを活用する

- FIFO: First In First Out




- センサの測定タイミングの決定をセンサの内部回路が担当
  - マイコンはデータの有無を確認して、あれば読み出し。(バーストにて)

# SPI型・I2Cデジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ4-2: バースト 例)姿勢センサ

◇FIFOを活用する

- FIFO: First In First Out



- マイコン側のタイミング設計が楽になる。  
時間等間隔の正確さを任せられる。  
制御とセンシングの周期を変えやすい。
- あるだけ読み出し→等周期を仮定して処理

# デジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ5 信号処理

### ◇データの加工、情報化

- ・信号処理の必要性はアナログと変わらず。ただし、一般に信号の質が高く、小細工的処理が不要で、目的の処理のみ。
- ・高級なセンサは処理不要で使用できる。



# デジタルセンサのソフトウェア

## ○ ステップ6 校正(キャリブレーション)

◇デジタルセンサの校正は楽(たぶん)

- ・センサの仕様はアナログ部などの校正も含めて精度規定→**校正の必要性低下**

c.f.アナログ: センサ特性、增幅回路特性等

・校正が必要な事例:

ゼロ点のずれ (含む 温度依存)


取り付けに依存するセンサ外の校正

本格的校正 (精度を保証する場合)

# キャリブレーション

## ○ キャリブレーションの一例 (ゼロ点のみ)


「ゼロ」に対する出力を測定 +  
被測定値に対する感度(傾き固定)



# キャリブレーション

## ○ キャリブレーションの一例（直線的）

測定対象区間で2カ所の測定を行い、  
その間を一次式( $y=ax+b$ ,  $x=(y-b)/a$ )で求める。



## まとめ：これまでのメカトロセミナー関連

### ○ 検索：[ロボット開発工学]→メカトロセミナー

- ・ なにを測定するか →C06,C07
- ・ センサとマイコンの選択 →C06,C11
- ・ 通信方法の検討、確認 →C11
- ・ 信号処理の実装 →C07
- ・ キャリブレーション/校正 →C07
  
- ・ 「デジタル」 →C03
- ・ 「マイコン」 →C02
- ・ アナログセンサをつなぐ →C12

# まとめ

## ○ デジタルセンサをマイコンにつなぐ

- ・アナログセンサに比較して便利で強力。

アナログ部の隠蔽

十分なAD変換分解能

各種信号処理込み

誤差発生要因の低減 など

- ・アナログ回路経験なくとも、ソフトウェアに強ければ、センサを活用できる。  
逆に、ソフト経験ないと使いづらい。

# まとめ

## ○ 開発手順と注意点

- ・開発は、**大半がソフト**で、回路は少ない。
- ・センサの信号仕様に合わせた、**通信部の実装** → **センサ固有**の設定と活用
- ・電源を入れてすぐに動作が見えるわけではないため、トラブル時に**問題の切り分け**に苦労する場合がある → **調査手段の充実**
- ・設定項目は多いが、**理由があるはず**で、使いこなしには、意図を読むことが重要。